

12 de enero de 1965.-

MAN- 151-65

Sr. Rodolfo Vargas L.
Director General de Aviación Civil
PRESENTE

Estimado señor:

Con la presente doy cumplimiento a su carta circular número 473, de mayo de 1963, las actividades de este Departamento durante el mes de noviembre de 1964 pueden detallarse de la manera siguiente:

Certificados de Aeronavegabilidad extendidos:

3 Nov.	TI-378-P	Teodoro Picado	Monteverde
4 Nov.	TI-352-P	Amrhein y Monteverde	"
12 Nov.	TI-06- F	SAHL	Mnto. SAHL
13 Nov.	TI-336-F	S A F	Mnto. SAF
14 Nov.	TI-1041L	UFCO	Monteverde
23 Nov.	TI-01-F-02-F	SAHL	Mnto. SAHL
24 Nov.	TI-03-F-06-F	SAHL	Mnto. SAHL
25 Nov.	TI-380	ADA	Monteverde
29 Nov.	TI-252-C	A. Niooyanas	Mnto. Anyas
30 Nov.	TI-367-P	Dr. Lachner	Monteverde

Exámenes practicados para extensión de licencias de aviones y motores :

3 Nov.	Juan Eloy González	Motores Teórico	OK
	Manuel Ant. Zúñiga	Motores Teórico	Falló
14 Nov.	Arnoldo Zúñiga	Motores escrito	Falló
	Carlos Carvajal Jiménez	Motores escrito	OK
16 Nov.	Carlos L. Ramírez	Motores escrito	Falló
	Gilbert Oviedo Acosta	Motores escrito	Falló
17 Nov.	Carlos Fco. Canales	Motores escrito	Falló
17 Nov.	Rodrigo Pérez Castro	Motores escrito	Falló
19 Nov.	Aguedo Morales Umaña	Motores escrito	Falló
20 Nov.	Manuel Ant. Zúñiga	Motores teórico	OK
21 Nov.	Miguel Fernández	Motores escrito	Falló
27 Nov.	Manuel Ant. Zúñiga	Motores Práctico	OK
28 Nov.	Guillermo Méndez H.	Motores teórico	Falló
30 Nov.	Eliécer Chaves	Avión teórico	Falló

Visita a talleres y Centros de Operación :

Alajuela (COOPESA)

5 Nov.	TI-1035-L	David Stewart	Por reportes de hélice
5 Nov.	TI-306- C	AVE	Reportes estructural.
16 Nov.	TI-219- P	F. Araya	Reconstrucción
16 Nov.	TI-1010-C	LACSA	Serv. No. 4
16 Nov.	TI-508	M.S.P. (Gobierno)	Falla motor

Alajuela (LACSA)

5 Nov.	TI-1008-C	LACSA	Inspec. rutina
16 Nov.	TI-1024-C	LACSA	Inspec. rutina
20 Nov.	TI-1004-C	LACSA	Inspec. rutina

Coto 47 (SAHL)

12 Nov.	TI-06-F	Certificado Aeronav. y alineamiento
	TI-03-F	Inspección de rutina
	TI-01-F	Inspección de rutina
23 Nov.	TI-01-F 02-F	Certificado de aeronavegabilidad
24 Nov.	03-F y 06-F	" " "

Palmar Sur (SAF)

2 Nov.	TI-360-F	Inspección de rutina
	TI-361-F	Inspección de rutina
12 Nov.	TI-318-F	Certificado de aeronavegabilidad
	TI-336-F	Certificado de Aeronavegabilidad

Limón (EXACO-SAF)

1 Nov.	TI-288-C	Inspección de rutina
	TI-341-F	Inspección de rutina
18 Nov.	TI-310-C	Inspección de rutina
	TI-272-F	Inspección de rutina
26 Nov.	TI-341-F	Inspección de rutina
	TI-246-C	Inspección de rutina
	TI-288-C	Inspección de rutina

San Isidro (AVE)

6 Nov.	TI-347-C	AVE	Inspección rutina
	TI-223-C	AVE	Inspección rutina

Puntarenas (A. Nicoyanas)

29 Nov.	TI-252-C	Certificado de aeronavegabilidad
---------	----------	----------------------------------

Barranca (TAXAE)

29 Nov.	TI-251-C	Inspección de rutina
---------	----------	----------------------

Inspecciones hechas por cambio motor y-o repaso mayor :

7 Nov.	TI-324-C	ALPA	Roturas en marco puerta
11 Nov.	TI-372-L	IAPA	Repaso mayor motor
16 Nov.	TI-1010C	LACSA	Servicio No. 4
25 Nov.	TI-362-L	GROMACO	Servicio 100 horas
25 Nov.	TI-352-P	Amrhein y Mon- teverde	Comp. Brújula
26 Nov.	TI-362-L	GROMACO	Vuelo prueba para extensión horas al motor
27 Nov.	TI-372-L	IAPA	Cambio motor y vto. prueba


Aeronaves que dejaron de operar por reportes de este Departamento :

1 Nov.	TI-1007-C	LACSA	Por vibración estructural
2 Nov.	TI-1007-C	LACSA	Por vibración estructural
3 Nov.	TI-378- P	T. Picado	Por certificado aeronavegabilidad
4 Nov.	TI-352- P	Amrhein y M.	" " "
4 Nov.	TI-242- P	Fdo. Araya	Por metal raso en motor
5 Nov.	TI-306- C	AVE	Por reportes estructurales
7 Nov.	TI-324- C	ALPA	Por rotura marco puerta
11 Nov.	TI-211- P	G. Arredondo	Por falla motor
11 Nov.	TI-372- L	IAPA	Por falla motor
16 Nov.	TI-508	M.S. Pública	Por falla motor
25 Nov.	TI-352- P	Amr. y Mont.	Por brújula
25 Nov.	TI-349- C	A. San Carlos	Por peso y balance

Además se efectuaron inspecciones diarias a los distintos talleres y aeronaves que tienen de base principal " La Sabana ".

Se efectuó revisión mensual de bitácoras para control de horas voladas y servicios efectuados.

Atentamente,



Odilón Díaz Ch.
Inspector de Mantenimiento

ODCH:opa.-

12 de enero de 1965.-

MAN- 151-65

Sr. Rodolfo Vargas L.
Director General de Aviación Civil
PRESENTE

Estimado señor:

Con la presente doy cumplimiento a su carta circular número 473, de mayo de 1963, las actividades de este Departamento durante el mes de noviembre de 1964 pueden detallarse de la manera siguiente:

Certificados de Aeronavegabilidad extendidos:

3 Nov.	TI-378-P	Teodoro Picado	Monteverde
4 Nov.	TI-352-P	Amrhein y Monteverde	"
12 Nov.	TI-06-F	SAHL	Mnto. SAHL
13 Nov.	TI-336-F	S A F	Mnto. SAF
14 Nov.	TI-1041L	UFCO	Monteverde
23 Nov.	TI-01-F-02-F	SAHL	Mnto. SAHL
24 Nov.	TI-03-F-06-F	SAHL	Mnto. SAHL
25 Nov.	TI-380	ADA	Monteverde
29 Nov.	TI-252-C	A. Nicoyanas	Mnto. Anyas
30 Nov.	TI-367-P	Dr. Lachner	Monteverde

Exámenes practicados para extensión de licencias de aviones y motores :

3 Nov.	Juan Eloy González	Motores Teórico	OK
	Manuel Ant. Zúñiga	Motores Teórico	Falló
14 Nov.	Arnoldo Zúñiga	Motores escrito	Falló
	Carlos Carvajal Jiménez	Motores escrito	OK
16 Nov.	Carlos L. Ramírez	Motores escrito	Falló
	Gilbert Oviedo Acosta	Motores escrito	Falló
17 Nov.	Carlos Fco. Canales	Motores escrito	Falló
17 Nov.	Rodrigo Pérez Castro	Motores escrito	Falló
19 Nov.	Aguedo Morales Umaña	Motores escrito	Falló
20 Nov.	Manuel Ant. Zúñiga	Motores teórico	OK
21 Nov.	Miguel Fernández	Motores escrito	Falló
27 Nov.	Manuel Ant. Zúñiga	Motores Práctico	OK
28 Nov.	Guillermo Méndez H.	Motores teórico	Falló
30 Nov.	Eliécer Chaves	Avión teórico	Falló

Visita a talleres y Centros de Operación :

Alajuela (COOPESA)

5 Nov.	TI-1035-L	David Stewart	Por reportes de hélice
5 Nov.	TI-306- C	AVE	Reportes estructural.
16 Nov.	TI-219- P	F. Araya	Reconstrucción
16 Nov.	TI-1010-C	LACSA	Serv. No. 4
16 Nov.	TI-508	M.S.P. (Gobierno)	Falla motor

Alajuela (LACSA)

5 Nov.	TI-1008-C	LACSA	Inspec. rutina
16 Nov.	TI-1024-C	LACSA	Inspec. rutina
20 Nov.	TI-1004-C	LACSA	Inspec. rutina

Coto 47 (SAHL)

12 Nov.	TI-06-F	Certificado Aeronav. y alineamiento
	TI-03-F	Inspección de rutina
	TI-01-F	Inspección de rutina
23 Nov.	TI-01-F 02-F	Certificado de aeronavegabilidad
24 Nov.	03-F y 06-F	" " "

Palmar Sur (SAF)

2 Nov.	TI-360-F	Inspección de rutina
	TI-361-F	Inspección de rutina
12 Nov.	TI-318-F	Certificado de aeronavegabilidad
	TI-336-F	Certificado de Aeronavegabilidad

Limón (EXACO-SAF)

1 Nov.	TI-288-C	Inspección de rutina
	TI-341-F	Inspección de rutina
18 Nov.	TI-310-C	Inspección de rutina
	TI-272-F	Inspección de rutina
26 Nov.	TI-341-F	Inspección de rutina
	TI-246-C	Inspección de rutina
	TI-288-C	Inspección de rutina

San Isidro (AVE)

6 Nov.	TI-347-C	AVE	Inspección rutina
	TI-223-C	AVE	Inspección rutina

Puntarenas (A. Nicoyanas)

29 Nov.	TI-252-C	Certificado de aeronavegabilidad
---------	----------	----------------------------------

Barranca (TAXAE)

29 Nov.	TI-251-C	Inspección de rutina
---------	----------	----------------------

Inspecciones hechas por cambio motor y-o repaso mayor :

7 Nov.	TI-324-C	ALPA	Roturas en marco puerta
11 Nov.	TI-372-L	IAPA	Repaso mayor motor
16 Nov.	TI-1010C	LACSA	Servicio No. 4
25 Nov.	TI-362-L	GROMACO	Servicio 100 horas
25 Nov.	TI-352-P	Amrhein y Monteverde	Comp. Brújula
26 Nov.	TI-362-L	GROMACO	Vuelo prueba para extensión horas al motor
27 Nov.	TI-372-L	IAPA	Cambio motor y vfo. prueba

Aeronaves que dejaron de operar por reportes de este Departamento :

1 Nov.	TI-1007-C	LACSA	Por vibración estructural
2 Nov.	TI-1007-C	LACSA	Por vibración estructural
3 Nov.	TI-378- P	T. Picado	Por certificado aeronavegabilidad
4 Nov.	TI-352- P	Amrhein y M.	" " "
4 Nov.	TI-242- P	Fdo. Araya	Por metal raso en motor
5 Nov.	TI-306- C	AVE	Por reportes estructurales
7 Nov.	TI-324- C	ALPA	Por rotura marco puerta
11 Nov.	TI-211- P	G. Arredondo	Por falla motor
11 Nov.	TI-372- L	IAPA	Por falla motor
16 Nov.	TI-508	M.S. Pública	Por falla motor
25 Nov.	TI-352- P	Amr. y Mont.	Por brújula
25 Nov.	TI-349- C	A. San Carlos	Por peso y balance

...

Además se efectuaron inspecciones diarias a los distintos talleres y aeronaves que tienen de base principal " La Sabana ".

Se efectuó revisión mensual de bitácoras para control de horas voladas y - servicios efectuados.

Atentamente,



Odilón Díaz Ch.
Inspector de Mantenimiento

ODCH:opa.-

12 de enero de 1965.-

MAN- 151-65

Sr. Rodolfo Vargas L.
Director General de Aviación Civil
PRESENTE

Estimado señor:

Con la presente doy cumplimiento a su carta circular número 473, de mayo de 1963, las actividades de este Departamento durante el mes de noviembre de 1964 pueden detallarse de la manera siguiente:

Certificados de Aeronavegabilidad extendidos:

3 Nov.	TI-378-P	Teodoro Picado	Monteverde
4 Nov.	TI-352-P	Amrhein y Monteverde	"
12 Nov.	TI-06-F	SAHL	Mnto. SAHL
13 Nov.	TI-336-F	S A F	Mnto. SAF
14 Nov.	TI-1041L	UFCO	Monteverde
23 Nov.	TI-01-F-02-F	SAHL	Mnto. SAHL
24 Nov.	TI-03-F-06-F	SAHL	Mnto. SAHL
25 Nov.	TI-380	ADA	Monteverde
29 Nov.	TI-252-C	A. Nicoyanas	Mnto. Anyas
30 Nov.	TI-367-P	Dr. Lachner	Monteverde

Exámenes practicados para extensión de licencias de aviones y motores :

3 Nov.	Juan Eloy González	Motores Teórico	OK
	Manuel Ant. Zúñiga	Motores Teórico	Falló
14 Nov.	Arnoldo Zúñiga	Motores escrito	Falló
	Carlos Carvajal Jiménez	Motores escrito	OK
16 Nov.	Carlos L. Ramírez	Motores escrito	Falló
	Gilbert Oviedo Acosta	Motores escrito	Falló
17 Nov.	Carlos Fco. Canales	Motores escrito	Falló
17 Nov.	Rodrigo Pérez Castro	Motores escrito	Falló
19 Nov.	Aguedo Morales Umaña	Motores escrito	Falló
20 Nov.	Manuel Ant. Zúñiga	Motores teórico	OK
21 Nov.	Miguel Fernández	Motores escrito	Falló
27 Nov.	Manuel Ant. Zúñiga	Motores Práctico	OK
28 Nov.	Guillermo Méndez H.	Motores teórico	Falló
30 Nov.	Eliécer Chaves	Avión teórico	Falló

Visita a talleres y Centros de Operación :

Alajuela (COOPESA)

5 Nov.	TI-1035-L	David Stewart	Por reportes de hélice
5 Nov.	TI-306- C	AVE	Reportes estructural.
16 Nov.	TI-219- P	F. Araya	Reconstrucción
16 Nov.	TI-1010-C	LACSA	Serv. No. 4
16 Nov.	TI-508	M.S.P. (Gobierno)	Falla motor

Alajuela (LACSA)

5 Nov.	TI-1008-C	LACSA	Inspec. rutina
16 Nov.	TI-1024-C	LACSA	Inspec. rutina
20 Nov.	TI-1004-C	LACSA	Inspec. rutina

Coto 47 (SAHL)

12 Nov.	TI-06-F	Certificado Aeronav. y alineamiento
	TI-03-F	Inspección de rutina
	TI-01-F	Inspección de rutina
23 Nov.	TI-01-F 02-F	Certificado de aeronavegabilidad
24 Nov.	03-F y 06-F	" " "

Palmar Sur (SAF)

2 Nov.	TI-360-F	Inspección de rutina
	TI-361-F	Inspección de rutina
12 Nov.	TI-318-F	Certificado de aeronavegabilidad
	TI-336-F	Certificado de Aeronavegabilidad

Limón (EXACO-SAF)

1 Nov.	TI-288-C	Inspección de rutina
	TI-341-F	Inspección de rutina
18 Nov.	TI-310-C	Inspección de rutina
	TI-272-F	Inspección de rutina
26 Nov.	TI-341-F	Inspección de rutina
	TI-246-C	Inspección de rutina
	TI-288-C	Inspección de rutina

San Isidro (AVE)

6 Nov.	TI-347-C	AVE	Inspección rutina
	TI-223-C	AVE	Inspección rutina

Puntarenas (A. Nicoyanas)

29 Nov.	TI-252-C	Certificado de aeronavegabilidad
---------	----------	----------------------------------

Barranca (TAXAE)

29 Nov.	TI-251-C	Inspección de rutina
---------	----------	----------------------

Inspecciones hechas por cambio motor y-o repaso mayor :

7 Nov.	TI-324-C	ALPA	Roturas en marco puerta
11 Nov.	TI-372-L	IAPA	Repaso mayor motor
16 Nov.	TI-1010C	LACSA	Servicio No. 4
25 Nov.	TI-362-L	GROMACO	Servicio 100 horas
25 Nov.	TI-352-P	Amrhein y Mon-	
		teverde	Comp. Brújula
26 Nov.	TI-362-L	GROMACO	Vuelo prueba para extensión
			horas al motor
27 Nov.	TI-372-L	IAPA	Cambio motor y vlo.prueba

Aeronaves que dejaron de operar por reportes de este Departamento :

1 Nov.	TI-1007-C	LACSA	Por vibración estructural
2 Nov.	TI-1007-C	LACSA	Por vibración estructural
3 Nov.	TI-378- P	T. Picado	Por certificado aeronavegabilidad
4 Nov.	TI-352- P	Amrhein y M.	" " "
4 Nov.	TI-242- P	Fdo. Araya	Por metal raso en motor
5 Nov.	TI-306- C	AVE	Por reportes estructurales
7 Nov.	TI-324- C	ALPA	Por rotura marco puerta
11 Nov.	TI-211- P	G. Arredondo	Por falla motor
11 Nov.	TI-372- L	IAPA	Por falla motor
16 Nov.	TI-508	M.S. Pública	Por falla motor
25 Nov.	TI-352- P	Amr. y Mont.	Por brújula
25 Nov.	TI-349- C	A. San Carlos	Por peso y balance

...

Además se efectuaron inspecciones diarias a los distintos talleres y aeronaves que tienen de base principal " La Sabana ".

Se efectuó revisión mensual de bitácoras para control de horas voladas y servicios efectuados.

Atentamente,



Odilón Díaz Ch.
Inspector de Mantenimiento

ODCH:opa.-

12 de enero de 1965.-

MAN- 151-65

Sr. Rodolfo Vargas L.
Director General de Aviación Civil
PRESENTE

Estimado señor:

Con la presente doy cumplimiento a su carta circular número 473, de mayo de 1963, las actividades de este Departamento durante el mes de noviembre de 1964 pueden detallarse de la manera siguiente:

Certificados de Aeronavegabilidad extendidos:

3 Nov.	TI-378-P	Teodoro Picado	Monteverde
4 Nov.	TI-352-P	Amrhein y Monteverde	"
12 Nov.	TI-06-F	SAHL	Mnto. SAHL
13 Nov.	TI-336-F	S A F	Mnto. SAF
14 Nov.	TI-1041L	UFCO	Monteverde
23 Nov.	TI-01-F-02-F	SAHL	Mnto. SAHL
24 Nov.	TI-03-F-06-F	SAHL	Mnto. SAHL
25 Nov.	TI-380	ADA	Monteverde
29 Nov.	TI-252-C	A. Nicoyanas	Mnto. Anyas
30 Nov.	TI-367-P	Dr. Lachner	Monteverde

Exámenes practicados para extensión de licencias de aviones y motores :

3 Nov.	Juan Eloy González	Motores Teórico	OK
	Manuel Ant. Zúñiga	Motores Teórico	Falló
14 Nov.	Arnoldo Zúñiga	Motores escrito	Falló
	Carlos Carvajal Jiménez	Motores escrito	OK
16 Nov.	Carlos L. Ramírez	Motores escrito	Falló
	Gilbert Oviedo Acosta	Motores escrito	Falló
17 Nov.	Carlos Feo. Canales	Motores escrito	Falló
17 Nov.	Rodrigo Pérez Castro	Motores escrito	Falló
19 Nov.	Aguedo Morales Umaña	Motores escrito	Falló
20 Nov.	Manuel Ant. Zúñiga	Motores teórico	OK
21 Nov.	Miguel Fernández	Motores escrito	Falló
27 Nov.	Manuel Ant. Zúñiga	Motores Práctico	OK
28 Nov.	Guillermo Méndez H.	Motores teórico	Falló
30 Nov.	Eliécer Chaves	Avión teórico	Falló

Visita a talleres y Centros de Operación :

Alajuela (COOPESA)

5 Nov.	TI-1035-L	David Stewart	Por reportes de hélice
5 Nov.	TI-306- C	AVE	Reportes estructural.
16 Nov.	TI-219- P	F. Araya	Reconstrucción
16 Nov.	TI-1010-C	LACSA	Serv. No. 4
16 Nov.	TI-508	M.S.P. (Gobierno)	Falla motor

Alajuela (LACSA)

5 Nov.	TI-1008-C	LACSA	Inspec. rutina
16 Nov.	TI-1024-C	LACSA	Inspec. rutina
20 Nov.	TI-1004-C	LACSA	Inspec. rutina

Coto 47 (SAHL)

12 Nov.	TI-06-F	Certificado Aeronav. y alineamiento
	TI-03-F	Inspección de rutina
	TI-01-F	Inspección de rutina
23 Nov.	TI-01-F 02-F	Certificado de aeronavegabilidad
24 Nov.	03-F y 06-F	" " "

Palmar Sur (SAF)

2 Nov.	TI-360-F	Inspección de rutina
	TI-361-F	Inspección de rutina
12 Nov.	TI-318-F	Certificado de aeronavegabilidad
	TI-336-F	Certificado de Aeronavegabilidad

Limón (EXACO-SAF)

1 Nov.	TI-288-C	Inspección de rutina
	TI-341-F	Inspección de rutina
18 Nov.	TI-310-C	Inspección de rutina
	TI-272-F	Inspección de rutina
26 Nov.	TI-341-F	Inspección de rutina
	TI-246-C	Inspección de rutina
	TI-288-C	Inspección de rutina

San Isidro (AVE)

6 Nov.	TI-347-C	AVE	Inspección rutina
	TI-223-C	AVE	Inspección rutina

Puntarenas (A. Nicoyanas)

29 Nov.	TI-252-C	Certificado de aeronavegabilidad
---------	----------	----------------------------------

Barranca (TAXAE)

29 Nov.	TI-251-C	Inspección de rutina
---------	----------	----------------------

Inspecciones hechas por cambio motor y-o repaso mayor :

7 Nov.	TI-324-C	ALPA	Roturas en marco puerta
11 Nov.	TI-372-L	IAPA	Repaso mayor motor
16 Nov.	TI-1010C	LACSA	Servicio No. 4
25 Nov.	TI-362-L	GROMACO	Servicio 100 horas
25 Nov.	TI-352-P	Amrhein y Mon-	
		teverde	Comp. Brújula
26 Nov.	TI-362-L	GROMACO	Vuelo prueba para extensión
			horas al motor
27 Nov.	TI-372-L	IAPA	Cambio motor y vto.prueba

Aeronaves que dejaron de operar por reportes de este Departamento :

1 Nov.	TI-1007-C	LACSA	Por vibración estructural
2 Nov.	TI-1007-C	LACSA	Por vibración estructural
3 Nov.	TI-378- P	T. Picado	Por certificado aeronavegabilidad
4 Nov.	TI-352- P	Amrhein y M.	" " "
4 Nov.	TI-242- P	Fdo. Araya	Por metal raso en motor
5 Nov.	TI-306- C	AVE	Por reportes estructurales
7 Nov.	TI-324- C	ALPA	Por rotura marco puerta
11 Nov.	TI-211- P	G. Arredondo	Por falla motor
11 Nov.	TI-372- L	IAPA	Por falla motor
16 Nov.	TI-508	M.S. Pública	Por falla motor
25 Nov.	TI-352- P	Amr. y Mont.	Por brújula
25 Nov.	TI-349- C	A. San Carlos	Por peso y balance

...

Además se efectuaron inspecciones diarias a los distintos talleres y aeronaves que tienen de base principal " La Sabana ".

Se efectuó revisión mensual de bitácoras para control de horas voladas y servicios efectuados.

Atentamente,



Odilón Díaz Ch.
Inspector de Mantenimiento

ODCH:opa.-

MINISTERIO DE TRANSPORTES
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
SAN JOSE, COSTA RICA

11 de enero de 1965.-

MAN-150-65

Sr. Rodolfo Vargas L.
Director General de Aviación Civil
PRESENTE

Dr. Rodolfo

Estimado señor:

Atendiendo carta de fecha 26 de diciembre de 1964, de Aerovías del Valle Limitada, se hicieron los chequeos necesarios y respectivo vuelo de comprobación, encontrándose todo normal. Puede autorizársele la extensión de 80 horas solicitadas. El motor de este avión, el Continental 0-470-L serie 80760-0-L-4 y el avión el TI-347-C.

Atentamente,

Odilón Díaz Ch.

Odilón Díaz Ch.
Inspector de Mantenimiento

ODCH:opa.-